



Comune di Angri (Provincia di Salerno)

Oggetto: Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in via Raiola

IL RESPONSABILE U.O.C. PROMOZIONE, SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE

VISTO il verbale di accertamento della Polizia Locale intervento del 09/03/2026. – fascicolo abus. n° 2800 – relativo all'esecuzione, in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, delle opere di seguito descritte:

- **indirizzo dell'abuso edilizio:** via Raiola;
- **dati catastali:** Da visura d'ufficio i beni in contestazione sono identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Angri al foglio 9 particella 2057 sub 15 e sub 16;
- **nel Piano Urbanistico Comunale ricade:** All'interno del P.U.C. adottato con delibera di Consiglio Comunale n°50 del 25/07/2018 i beni ricadono in Zona D3: Sedi di attività in ambito urbano;
- **committente:*******
*****;
- **proprietario:**

*****;
- **Descrizione delle opere abusive:**
 - All'intero del sottotetto identificato al f. 9 p.lla 2057 sub 16 è stato realizzato un cambio di destinazione d'uso da deposito ad abitazione oltre ad una diversa distribuzione di spazi interni, nella circostanza si rilevava la presenza di n° 14 letti oltre a locali w.c. comuni;
 - All'intero del sottotetto identificato al f. 9 p.lla 2057 sub 15 si accertava una diversa distribuzione di spazi interni;

Tutte le opere edilizie accertate risutano realizzate in difformità all'art. 33 D.P.R. 380/01 oltre al regolamento edilizio Comunale (PUC);

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L. 39/93)